

多面的機能支払交付金 共同活動の安全について

活動中の事故は、**草刈り**や**雑木伐採時**、**車両等機械操作中**に
多く発生しています

事故事例2

このことについて、以下のような事故が発生しましたので、活動にあたっては、共同活動の安全のしおり等を参考のうえ、より一層の安全管理の徹底に努めてください。

(事故の概要)

- | | |
|---------|---|
| 1.被災者 | 50代男性（構成員） |
| 2.活動内容 | 水路法面の草刈り |
| 3.事故の状況 | 水路法面を農道へ登る途中、農道上にいた構成員が持つ草刈機に頭頂部が接触し、切創を負った。救急外来を受診し、14針の縫合処置を受けた。 |
| 4.発生原因 | 下記3点が要因と考えられる。 <ul style="list-style-type: none">・作業中の足元に気を取られ、前方確認を怠ったこと・ヘルメットの装着を怠ったこと・待機中における草刈機の安全管理が徹底されていなかったこと |

刈払機の適正な使用を！



刈払作業中の事故

- 竹にあたった刃が跳ねて、右足を受傷
- 飛散した植物の破片により右目を受傷
- エンジンを切らずに絡まった草を取り除こうとした際、手を受傷

事故防止のため、次の点を必ず守りましょう

- ✓ 取り扱い説明書を読みましょう。
- ✓ 保護具を身につけましょう。
保護眼鏡、ヘルメット、安全靴、すねあて、作業手袋(軍手×)等
- ✓ 肩掛けバンドを装着しましょう。
適正な長さで装着すると、転倒した際、刈刃が身体に触れにくくなります
- ✓ 周囲に人がいないことを確認しましょう。
- ✓ 高所の枝払いなど、目的外使用はやめましょう。
- ✓ 刈る草が柔らかい場合や、構造物周辺での作業では、ナイロンカッターを使用しましょう。
- ✓ 刃に草や異物が詰まったときはエンジンを停止する、バッテリーを外す等の対策をとりましょう。